

**Oświadczenie złożone
przez senator Joannę Sekułą
na 66. posiedzeniu Senatu
w dniu 30 sierpnia 2023 r.**

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

W ostatnim czasie pojawiają się sprzeczne informacje dotyczące bloku energetycznego 910 MW w elektrowni „Nowe Jaworzno”.

Z informacji wynika, że po raz kolejny ten blok został wyłączony celem dokonania awaryjnej naprawy. W ostatnim czasie prasa branżowa alarmuje, że temu blokowi może grozić awaria z powodu braku odpowiedniego gatunkowo węgla, gdyż do bloku oprócz węgla trafiają zwykle też kamienie, śruby, a nawet część gumowych opon. Z tego powodu taśmy transportowe psują się czasami nawet 200 razy dziennie. Bardzo niepokojąca jest również informacja, że węgiel sprowadzany przez Tauron z Indonezji nie przeszedł odpowiednich badań jakościowych i nie może być używany w bloku 910 MW. Do wykorzystania nie nadaje się również węgiel koksujący, który jest sprowadzany do elektrowni z kopalni „Brzeszcze”. Czy prawdą jest wobec tego, że przedstawiciele Rafako informowali już pana wicepremiera Sasina i Mateusza Bergera, pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, oraz alarmowali, że już od maja tryb pracy bloku 910 MW jest trybem awaryjnych niedoborów węgla?

Podstawowe pytanie jest takie: czy została opracowana jednolita strategia, której celem jest usunięcie problemów związanych z pracą bloku, którego koszt wybudowania wyniósł 6,5 miliarda zł? Trzeba pamiętać, że funkcjonowanie tego bloku w systemie energetycznym w Polsce stanowi bardzo istotną wartość, gdyż krótkoterminowe, 3-godzinne, wyłączenie tego bloku spowodowało konieczność sprowadzania z zagranicy 2,5 tysiąca MW energii.

Joanna Sekuła